



- ↑ Ateljeen kattoikkunat ja länsilape kunnostuksen jälkeen. amoy 2016
 ← Ateljeen kattoikkunat ja länsilape purkuvaiheessa. amoy 2015

HVITTRÄSK, ATELJEEN KATTOIKKUNAT JA LÄNSILAPE



Hvitträskin Ateljeen kattoikkunoissa oli vuosien ajan esiintynyt paljon kosteusongelmia. Kattoikkunoita oli myös vuosien aikana moneen kertaan muutettu ja rakenne oli rakennusfysikaallisesti erittäin haastava. Käytännössä kattoikkunat rakennettiin korjauksen yhteydessä pääosin uudestaan. Kattoikkunoiden kunnostuksen yhteydessä kunnostettiin koko länsilape. Vanhat kattotiilet ladottiin katon kunnostuksen jälkeen takaisin paikalleen.

Kunnostuksen pohjaksi tehtiin tutkimus kattoikkunoiden alkuperästilanteen ja vaiheiden kartoittamiseksi. Arkistomateriaalia ja konkreettiset jälkiä vanhimmista vaiheista oli kuitenkin niukasti, joten korjauksen suunnittelussa käytettiin vertaiskohteena Pasilan konepaja-alueen Kokoonpanohallin ja Maalaamon 1900-luvun alun alkuperäisiä kattoikkunoita. Ikkunoiden detaljointi vastasi Hvitträskin vanhoista valokuvista ja piirustuksista hahmotettavissa olevaa rakennetta. Kattoikkunoiden detaljointi suunniteltiin erittäin tarkasti kohteeseen räätälöityjä suljinheiloja myöten.

Korjaustyöiden kokonaiskustannukset n. 300 000 €.

→ Sisäikkunan pitkittäisleikkaus. amoy 2015

↓ Kattoikkunan poikkileikkaus. amoy 2015



↓ Kunnostustyöt suoritti Ukri Oy.
kuva amoy 2016



↓ Kattoikkunat kunnostuksen jälkeen. amoy 2016



HVITTRÄSK
(Gesellius-Lindgren-Saarinen 1903)
Senaatti-kiinteistöt

ATELJEEN KATTOIKKUNAT JA LÄNSILAPE
pää- ja arkkitehtisuunnittelu

226
2/2
arkkitehdit mustonen oy 2016