




- Päärakennus Alaterassin puolelta tervauskunnostuksen jälkeen. amoy 2014
- ↑ Päärakennus Keskipihan puolelta tervauskunnostuksen jälkeen. amoy 2014
- ↓ Eteläpäädyn paanuja ennen kunnostusta. amoy 2014



HVITTRÄSK, JULKISIVUTERVAUKSET JA -KUNNOSTUKSET

Hvitträskin rakennusten julkisivuja tervattiin vuosina 2014-18 vuosittain. Tervaus suoritettiin kesäisin ns. helletervauksena suomalaisella hautatervalla. Ennen tervausta julkisivujen puuosat; paanupinnat, hirsiseinät ja lautaverhoillut seinät kunnostettiin.

Kesällä 2014 tervattiin ja kunnostettiin Päärakennuksen (v. 1903) paanuverhoillut seinäpinnat. Paanuja vaihdettiin lähinnä Eteläpäädyistä yhteensä 227 kpl.

Kesinä 2015 ja -16 tervattiin ja kunnostettiin Piharakennuksen (v. 1903), Autotalli- jääkellarirakennuksen (?) ja Taloussiiven (v. 1936 / 1970) hirsi-, paanuja lautajulkisivut. Paanuja vaihdettiin Piharakennuksen julkisivuista yhteensä 243 kpl. Piharakennuksessa jouduttiin tekemään myös hirsikunnostuksia.

Vuosina 2017-18 rakennusten julkisivuissa suoritettiin huoltotervauksia kestävän tervapinnan aikaansaamiseksi.

Korjaustyöiden kokonaiskustannukset n. 150 000 €.

HVITTRÄSK
(Gesellius-Lindgren-Saarinen 1903)
Senaatti-kiinteistöt

JULKISIVUTERVAUKSET JA -KUNNOSTUKSET vuosina 2014-18	226
pää- ja arkkitehtisuunnittelu	1/2
arkkitehdit mustonen oy 2014-18	




↑↓ Piharakennuksen julkisivuja tervauskunnostuksen jälkeen.
amoy 2016



↑ Piharakennuksen verannan tervaus. amoy 2015

Kunnostus- ja tervauustyöt vuosina 2014-18 suoritti Uudenkaarlepyyn Rakennus ja paanukatto Oy yhdessä Rakennuspalvelu Kim Isakson Oy:n kanssa.

↓ Piharakennuksen hirsinurkan korjaus. amoy 2015



HVITTRÄSK
(Gesellius-Lindgren-Saarinen 1903)
Senaatti-kiinteistöt

JULKISIVUTERVAUKSET JA -KUNNOSTUKSET vuosina 2014-18
pää- ja arkkitehtisuunnittelu

226
2/2
arkkitehdit mustonen oy 2014-18