




Kaupungintalon nurmiterassointi ja osa eteläjulkisivua. Vesikaton kuparipellytykset on kunnostettu ja palautettu paikoilleen. Valtuustosalin suuri kattoikkuna on uusittu.

SEINÄJOEN KAUPUNGINTALO

Seinäjoen kaupungintalon on suunnitellut professori Alvar Aalto ja se valmistui vuonna 1962. Rakennus on osa Alvar Aallon suunnittelemaa hallinto- ja kulttuurikeskuskokonaisuutta. Arkkitehdit Mustonen Oy vastaa kaupungintalon konservoivan ja kulttuuriperintöä kunnioittavan peruskorjauksen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta.

Kaupungintalon talotekniikka uusitaan ja sen arvotilat sekä toimistotilat palautetaan lähemmäksi alkuperäistä asuaan. Korjaustyöt käynnistyivät syksyllä 2015 ja valmistuvat vuonna 2019. Seinäjoen kaupungintalon peruskorjaus toteutetaan vaiheittain, jotta toiminnan häiriöt ja väistö-tilantarve saadaan mahdollisimman vähäisiksi. Ensimmäinen vaihe käsitti kaupungintalon vesikaton ja ullakkotilojen korjauksen sekä teatterinpuoleisen siiven kolmannen kerroksen sisätilojen kunnostuksen. Toisessa vaiheessa uusitaan salaojat, kunnostetaan ikkunat ja ovet sekä korjataan sisätilat. Korjaustoimenpiteet arvotiloissa ovat pääosin restauroivia ja palauttavia. Uusi tekniikka pyritään sijoittamaan tiloihin mahdollisimman huomaamattomasti. Toisessa vaiheessa kunnostetaan ja puhdistetaan myös sisällä olevat irtokalusteet ja valaisimet. Korjaustyöhön on varattu 6,5 miljoonaa euroa, mutta lopullinen hinta selviää, kun kaikki urakkavaiheet on saatu toteutetuiksi. Viimeisessä vaiheessa kunnostetaan mm. julkisivupintojen tummansiniset sauvaklinkkerialueet. Julkisivu- ja pihakorjaus kilpailutetaan vuonna 2018.



Valtuustosali ja valtuustosalin liittyvä yläaula




Kaupungintalon kokonaisala: 4 764 br-m²
Urakkamuoto: jaettu urakka

SEINÄJOEN KAUPUNGINTALO
(Alvar Aalto 1962)
Seinäjoen kaupunki

PERUSKORJAUS
hanke-, pää- ja arkkitehtisuunnittelu


240
1/2
arkkitehdit mustonen oy 2015-



Asemapiirros




Työmaa 2018, ikkuna-aukot suojattuina




Kellari




Hallituksen kokoushuone v. 1965



1. kerros



Kunnostettu kattoikkuna, hallituksen kokoushuone



2. kerros; pohjapiirustuksissa tilajaottelu käyttäjäryhmien mukaan



1. kerroksen käytävä ennen peruskorjausta